

Quantità necessarie di confezioni per la Trasfomazione gas

Mod. **K105** = 2 confezioni
Mod. **K120** = 2 confezioni
Mod. **K140** = 2 confezioni
Mod. **K155** = 3 confezioni
Mod. **K175** = 3 confezioni

1005

			K105	K120	K140	K155	K175		

BIASI



1005

			K105	K120	K140	K155	K175		

BIASI



1005

	K70	K85	K105	K120	K140	K155	K175	K190	

BIASI